



WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
„PZL-ŚWIDNIK”

**LISTE
DES NOTES D’EXPLOITATION
ET BULLETINS**

CONCERNANT

HELICOPTERES Mi-2

**EXPLOITES
PAR L’AVIATION D’ALGÉRIE**

Doc. réf. WB-5DZ

SOMMAIRE

1. LISTE DES NOTES D'EXPLOITATION 3
2. LISTE DES BULLETINS..... 4

„PZL-ŚWIDNIK”

LISTE DES NOTES D'EXPLOITATION

N°	N° de note	Concerne	Applicable pour	Date d'édition	Numéro d'évolution et date	Versions linguistiques
1.	NE-1/DZ	Amélioration de qualité de la fixation des connecteurs à tiroir de la radiostation RS6105.	Hélicoptères Mi-2 N° 50.107.47÷50 et 50.108.01÷03	19.01.1989		P, F

„PZL-ŚWIDNIK”
LISTE DES BULLETINS

N°	N° du bulletin	Concerne	Applicable pour	Date d'édition	Numéro d'évolution et date	Versions linguistiques
1.	E-1/DZ	Introduction du contrôle d'étanchéité dans les mâts des jambes du train d'atterrissage principal au Manuel de Service Technique.	Tous les hélicoptères Mi-2	12.1989		F
2.	K-2/DZ	Remplacement des fusibles SP-2A par SP-3A dans l'installation d'alimentation des horizons artificiels.	Tous les hélicoptères Mi-2	28.11.1990		P, F
3.	E-3/DZ	Détermination des durées de vie des ensembles principaux. Exploitation suivant l'état technique pour les ensembles constituants.	Tous les hélicoptères Mi-2	07.05.1997		P, F
4.	E-4/DZ	Prolongement des durées de vie pour les ensembles principaux de l'hélicoptère Mi-2.	Tous les hélicoptères Mi-2	07.05.1997		P, F
5.	E-5/DZ	Mise a jour du Manuel d'Entretien de la Cellule documentation N° 50.211.078 – version française.	Tous les hélicoptères Mi-2	02.02.1998		P, F
6.	K-6A/DZ	Montage de la station radio RS 6106-7.	Tous les hélicoptères Mi-2	18.01.1999		P, F
7.	E-7/DZ	Prolongement de la durée de vie calendaire en exploitation des pales du rotor principal 90.29.000.00.01 – jeu N° 30.	Pales du rotor principal. Jeu N° 30	21.01.1999		P, F
8.	K-8/DZ	Montage de la station radio RS 6117 C2N au lieu de la station radio RS 6105.	Tous les hélicoptères Mi-2	08.03.2001		P, F
9.	I-9/DZ	Mise au point et modifications possibles à mettre en place sur les hélicoptères exploités par l'Utilisateur Algérien.	Tous les hélicoptères Mi-2	23.07.2001		P, F
10.	E-10/DZ	Vérification du N° de coulée et remplacement des boulons 50.39.100.25.03 de fixation des tringles dans les articulations de pas des rotors de queue.	Tous les hélicoptères Mi-2	14.04.2004		P, F
11.	E-11/DZ	Inspection unique des ferrures d'attache du bâti du éducteur.	Tous les hélicoptères Mi-2	28.07.2006		P, F
12.	E-12/DZ	Réparation du panneau de plafond et remplacement du support 50.12.700.43.00 à l'endroit de montage de l'amortisseur intérieur de fixation du moteur droit.	Tous les hélicoptères Mi-2	28.07.2006		P, F

„PZL-ŚWIDNIK”
LISTE DES BULLETINS

N°	N° du bulletin	Concerne	Applicable pour	Date d'édition	Numéro d'évolution et date	Versions linguistiques
13.	E-13/DZ	Mise a jour de la documentation d'exploitation.	Tous les hélicoptères Mi-2	16.07.2008		P, F
14.	E-14/DZ	Vérification des couples 1F et 2F au niveau de la présence des criques à l'endroit de fixation des raidisseurs du panneau de plafond dans les ferrures d'attache des moteurs.	Tous les hélicoptères Mi-2	09.01.2009		P, F
15.	E-15/DZ	Mise en place des regles d'exploitation selon l'état technique pour les produits constituants.	Tous les hélicoptères Mi-2	07.03.2012		P, F
16.	E-16/DZ	Prorogation du potentiel vie entre revisions et total de la cellule.	Tous les hélicoptères Mi-2	07.03.2012		P, F